

**Scorrano (Le) – Chiesa degli Agostiniani. Lavori di messa in sicurezza del campanile conseguenti alla caduta di fulmine e adeguamento dell’impianto elettrico.** Proprietà e finanziamento del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno.



L’esigenza del restauro del campanile sorge per i danni accorsi a seguito della caduta di un fulmine che ha danneggiato la parte sommitale dello stesso ma con ripercussioni sull’intera struttura, che deve essere verificata *de visu*. Oltre perciò agli interventi di cuci-scuci sulle murature atte a risarcire il quadro fessurativo indotto dal fulmine, si prevede anche una revisione dell’impianto elettrico e l’installazione di un sistema di protezione contro le scariche atmosferiche dirette. Progetto esecutivo in fase di elaborazione.

**Responsabile unico del procedimento:** arch. Francesca Marmo (Segretariato regionale del MIBACT per la Puglia);

**Direttore dei Lavori:** arch. Michela Catalano (Soprintendenza A.B.A.P. per le province di Lecce, Brindisi e Taranto).

**Stato dei lavori:** Progettazione in corso.